

Zákazník : **Obec Kyje**

p. 49, 507 13 Železnice

Vzorkoval : Vlastislav Mácha Ing. dne 5.12.17

Datum zahájení/ukončení zkoušek : 5.12.17 / 8.12.17 Typ rozboru : K.krácený rozbor

Místo odběru : **Kyje RD p. 13**

číslo vzorku : 5531/17

| parametry | jednotky | hodnoty | norma | nejistota | zkušební metody |
|-------------------------|-----------|-------------|-------|-----------|--------------------|
| chlor volný | mg/l | 0,28 | 0,3 | ±10% | SN ISO 7393-2/A |
| počet kolonií při 22°C | KTJ/ml | 2 | 200 | <1-4 | SN EN ISO 6222/A |
| počet kolonií při 36°C | KTJ/ml | 0 | 40 | - | SN EN ISO 6222/A |
| koliformní bakterie | KTJ/100ml | 0 | 0 | - | SN EN ISO 9308-1/A |
| Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | - | SN EN ISO 9308-1/A |

Vzorek byl odebrán podle postupu SOP Vz-1. Hodnocení výsledků bylo provedeno porovnáním s hygienickými limity vyhlášky . 252/2004 Sb. (Příloha 1), bez rozlišení závažnosti případného překročení limitů. Hodnoty, které limity nevyhovují, jsou označeny "!".

Zkušební laboratoř . 4036 je odborně způsobilá podle normy SN EN ISO/IEC 17025:2005, je posouzená "ASLAB Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří".

Laboratoř je oprávněna provádět kontrolu jakosti vody podle zákona . 274/2006 Sb. v platném znění, číslo laboratoře v registru PiVo AS00000403600.

Metody, na něž se vztahuje OSV DĚLNÍ O SPRÁVNÉ FUNKČNOSTI LABORATOŘE, jsou označeny kódem A, analýzy zajištěné subdodavatelem kódem S. Protokol může být reprodukován pouze jako celek. Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu a nenahrazují jiné dokumenty.

V Pardubicích : 8.12.2017

Ing. Zdeněk Šulík